

























History








Founded in 1960 as road construction contractor for the Port of Antwerp

Specializes in infrastructural projects on industrial grounds for chemical and petrochemical productionsites

Grows steadily and builds confidence with customers $-\pm 100$ workers













Present and Future





DE JUISTE WEG



VCA







Environment





Quality





Turning point 2010





Increasing number of accidents

Increasing cost of these accidents



Turning point 2010







Risk Advice Reporting

Risk Advice Collaboration



	es BA in Fout 2010 – :	212010							A D	aloise
										dioise
			1.2010	x 2011	0.2012	0.2013	0.2014	X 2015	2016	runce
i Liches Wache VER	aan tijding achteraan	à annai dice e le re						1		2 kopstaart
	1	Sepalde schade Schadensene						1.140,69		botsingen
	accidente al kontakt met ge identifigeend dende	Carried discales	-					_	-	
		Berselde schade	2406.00							blj personen
		Scholensene	-							wagens en
	acciden wall kontakt met on to erend goled	à annai dicesiese			- 1	- 1				voorrang va
	_	Geraalde schade			794,91	699,59				
		Schoolens are barrel documen								rechts
	gap arleand rijtuig	Germalde schade		81518	1,999,65	8,957,12		902.81		⇒ Groter
		Schalengene		815,18	1.300,00	8.867,72		7.19		rísico oo
	op of over die middiell in riiden	Approximation				- 4		7.0		letsels
	,	Berselde schade				9,905,40				letaela
		Scholensene				-				
	ultroaren foutaf manauvar	à annai dicesiene	1	2	2			- 1		⇒ Besprekin
		Sepalde schade Schadensene	551,00	1,717,50	3.664,91			1,429,49		acties
	van file veranderen	Sendonne and		-	-		_			00000
	van tie verangeren	Gersalde schade	200.00	2.222.66				500.00		
		Scholengene						2,000,00		
	veri les vernos rde voorwerpen	diament disselves		2						
		Germalde schade		1,779,72						
		Schodersone		-						
nnsidossies Licha			4	7				4		
radde schade Lich hadenesene Liche			4129,20	6.543,06	5,809,17	19,556,90		2,007,18		
Pesonenagen	san tidno achersan	à annai dissaless		_	_	_		2.000,18	-	
		Sepalde schade	914.00					5,594,59	-	
		Scholencene	-						1,000,00	
	gap arleand rijtuig	à annai dicesies.	1	- 1	- 1					
		Geraalde schade	2391,71	1,671,71	40,89					
	neg eren van verkeentlijde	Schaderscene Juntal document	-	-	-		_		_	
	ring aren van terrosens i gro	Germalde schade			. 1					
		Schadensene								
	ultroaren tudefmaneuver	diament disselves			_	- 1				
		Gersalde schade				-				
		Schoderscene				-				
	voorrang van meches	à annai dicesiere				1		1		
		Gersalde schade			I	29,39		2.250,72		
		Scholensene				-	_	8,28		
nca dossies Pes.		Scholensone	266.70	1,671,71	40.69	2039		9,26 5 7,765,21	- 1	




























































































Results



Key figures and notes:

- number of vehicles increased by 20 % since 2010
- The average number of accidents at fault decreases from 12 per year in the period 2007 - 2011 to slightly under 10 per year in the period 2012 -2016.






Results



The compensations paid to third parties were increasing rapidly from 2007 to 2011 and were on average €28.000

Since 2012 compensations to third parties never topped the barrier of €20.000 and averaged at €13.500 over the years 2012 - 2016.





Next steps



DE JUISTE WEG





DE JUISTE WEG

MELDING ONVEILIGE SITUATIE
MELDING BIJNA-ONGEVAL


revisie: 18/02/2015

ALGEMENE INFORMATIE							
Datum: Locatio:							
Tijdstip:	Melder:						
AARD OBSERVATIE ONGEWENSTE SITUATIE							
Bijna ongeval			Orweilige situatie				
Betrokkenen:	ATF medeworker		Contractor		Klant		
BESCHRIJVING ONGEWENSTE SITUATIE							

OORZAKEN							
ONVEILIGE SITUATIE/OMSTANDIGI	HEDEN	ONVEILIGE HANDELING	BIJKOMENDE ZAKEN				
onvoldoende beveiligd gereedschap	0	niet bevoegd tot bedienen		Onvoldoende instructie/kennis			
onvoldoende beveiligde werkplek		werk uitgevoerd zonder opdracht		Onvoldoende gekwalficeerd personeel			
defect aan machine/installatie		uitschakelen van de beveiliging		Niet voorzien in werkvoorbereiding			
onveilige constructie		gebruik orijuist gereedschap		Onjuiste werkmethode	0		
ondeugdelijk gereedschap/materiaal		onweilig gebruik gereedschap		Onvoldoende onderhoud materieel			
onvoldoende verlichting		onveilig laden, stapelen, etc		Onjuiste planning			
onvoldoende ventilatie		Innemen van onveilige plaats/houding		Incomplete ploeg/onderbezetting			
onvoldoende aan orde en netheid		Werken aan/op gevaarlijke delen		onvoldoende overleg/afstemming	0		
ontoerijkende regels/procedures	0	Geer/onjuist gebruik PBM		incompleet materieel/materisal	0		



NAAM & HANDTEKENING MEDEWERKER	NAAM & HANDTEKENING UITVOERDER				





risicoanalyses

Update van de VGM plannen en taak-

Risico-analyse brand op alle sites

Embedded procedures



Target ?









Contact



CEO ATF

Loss prevention engineer ATF

Tel: 0032 478 30 00 21

Mieke Frijters

www.atf.be

: Koen Van Caesbroeck

Email: koen@atf.be



DE JUISTE WEG

Risk Advisor Baloise Insurance : Rik De Winne

Tel: 0032 499 16 18 21 Email: rik.dewinne@baloise.be

